

ІІ науково-практична конференція

НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ

ТА МОНІТОРИНГ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ

Збірка тез доповідей

Програма конференції

6–10 вересня 2021 р.
м. Одеса, готель «Аркадія»

Київ 2021

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НЕРУЙНІВНИХ
МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ЩОДО ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ
МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ГОЛОВНИХ БАЛОК
МОСТУ ім. Є.О. ПАТОНА ЧЕРЕЗ р. Дніпро у м. Києві

В.П. Дядін, Є.О. Давидов, Р.І. Дмитрієнко

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ

Автодорожній міст ім. Є.О. Патона через р. Дніпро є першим в світі суцільнозварним автодорожнім мостом, який отримав визнання Американської асоціації зварювання як видатна зварна споруда ХХ століття.

На час його будівництва це був революційний прорив щодо використання розроблених технологій зварювання елементів мостових конструкцій замість клепаннях з'єднань. Проведені дослідження в Інституті електрозварювання під керівництвом Євгенія Оскаровича Патона дозволили переглянути існуючі на той час підходи до зварних конструкцій в цілому та застосувати передові технології механізованого зварювання під шаром флюсу, які добре себе зарекомендували під час другої світової війни на підприємствах, що виробляли корпуси броньових машин. Саме ці технології зварювання були взяті за основу та застосовані під час виготовлення металевих конструкцій мосту ім. Є. О. Патона в заводських умовах, а також під час їх монтажу на будівельному майданчику [1–3].

Міст складається з 24-х прогонових споруд та має загальну довжину 1542,2 м.

Головні поздовжні балки складаються з ферм, які зварені між собою в стик з використанням автоматичного зварювання під флюсом під час монтажу металевих конструкцій. Кількість ферм в кожній з 4-х прогонових головних поздовжніх балок становить 9 штук, в 5-ти прогонових головних балках — 11 штук, а в 6-ти прогонових головних балках — 21 шт. Ферми виготовлені з низьковуглецевої сталі марки М16С.

Міст ім. Є.О. Патона через р. Дніпро у м. Києві було запроектовано виходячи з умов, що проектна інтенсивність руху має складати 10 тис. автомобілів на добу. Наразі інтенсивність руху зросла практично в 10 разів з збільшенням ваги автомобілів. Збільшилися також і постійні навантаження на міст внаслідок прокладання труб теплотраси та укладки нового асфальтобетонного покриття.

До 2018 року головна увага при обстеженні технічного стану мосту приділялась дорожньому полотну, тротуарам, деформаційним швам, поперечним елементам і зв'язкам між головними балками [4]. Лише у 2018 році було звернуто увагу на те, що на стінках головних балок споруди в місцях розташування деформаційних швів відбулася значна корозія металу. За результатами досліджень проведених ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського» було зроблено висновок, що міст ім. Є.О. Патона знаходиться в аварійному стані та невідкладно потребує капітального ремонту з частковою заміною його конструктивних елементів. Зокрема, була акцентована увага на необхідності перевірки технічного стану головних повздовжніх металевих зварних балок з використанням сучасних неруйнівних методів контролю. Виконання цієї роботи було покладено на фахівців ІЕЗ ім. Є.О. Патона.

Враховуючи великий обсяг робіт, якій потрібно було виконати при проведенні інструментального обстеження головних балок мосту, в першу чергу основна увага приділялась відбору необхідних видів неруйнівного контролю, які дозволили б більш оперативно провести оцінку технічного стану конструкцій.

Для вирішення цієї задачі було виконано ретельний аналіз технічної документації що стосується заводського виготовлення та зварки великовагабаритних конструкцій на монтажу.

Необхідність цієї роботи чергу пов'язана з тим, що в процесі заводського виготовлення конструкцій так і на монтажу, додатково вносилися зміни до вдосконалення технології зварювання, викликаних особливостями зібрання елементів в різних просторових положеннях та типів зварних з'єднань. Крім того під час виготовлення та монтажу ферм було залишено частину дефектів в зварних з'єднаннях, які не було видалено під час експлуатації протягом 68 років.

При обстеженні технічного стану головних балок споруд мосту робота виконувалася за наступними напрямками:

- Вибірковий ультразвуковий контроль стикових зварних з'єднань балок;
- Вибірковий ультразвуковий контроль основного металу балок на розшарування;
- Вибіркова товщинометрія основних елементів головних балок;
- Вибірковий магнітний контроль кутових і стикових зварних з'єднань.

надійність і достатність саме таких методів контролю було визначено за результатами попереднього обстеження головних поздовжніх балок моста, розташованих між 2-ї і 3-ї опорами, які були виконані фахівцями Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України в липні 2019 р. Безпосереднє виконання цих робіт було виконано у 2020 році.

Беручи до уваги значну загальну довжину заводських та монтажних зварних з'єднань (більше 110 км), виконаний ультразвуковий контроль стикових швів виконувався в місцях визначених за результатами візуального оскуду головних балок. Основна увага приділялась місцям, в яких при монтажі та виготовлені елементами ферм були виявлені дефекти [1, 2] в зварних з'єднаннях та проводився їх частковий ремонт. Всього було проконтрольовано 150 метрів зварних з'єднань, 50 % з яких складали монтажні шви, якими з'єднувалися між собою ферми.

Результати ультразвукового контролю монтажних і заводських зварних швів прогонових споруд свідчать про те, що зварні з'єднання головних балок знаходяться у задовільному стані. Навіть ті дефекти, що були виявлені ще на етапі будівництва мосту, в процесі тривалої експлуатації розвитку не мали.

Запровадженням ультразвукового контролю вибірково було також перевірено суцільність основного металу головних балок. Результати такого контролю показали, що в жодній з проконтрольованих ділянок, поширені розшарування на інші ділянки не виявлено. Слід зазначати, що при проектуванні горизонтальних ребер жорсткості була передбачена їх приварка до вертикальної стінки ферми без повного проплавлення. Це дозволило значно зменшити залишкові напруження металу та за рахунок цього суттєво знизити ризик розвитку цього дефекту.

Також було додатково застосовано магнітний метод контролю.

Загалом в різних місцях прогонових споруд було проконтрольовано 124 ділянки зварних з'єднань з білянними зонами загальною площею 40,0 м². Результати контролю вносилися в робочі карти контролю, які є єдиним прив'язані до номерів ферм з яких виготовлена повздовжня балка та номерів опор між якими вона знаходиться. За результатами цих досліджень було встановлено, що в процесі тривалої експлуатації тріщини в зварних з'єднаннях металевих конструкцій головних балок не утворилися і вони знаходяться в задовільному стані.

Крім того, як зазначалося вище, метал головних балок зазнав певних втрат товщини від корозії, значна увага при їх обстеженні приділялась тому, щоб оцінити ступінь корозійного ураження елементів металевих конструкцій балок та виявити основні чинники, які сприяли розвитку корозії. Враховуючи значну довжину головних балок, товщинометрія визначених елементів конструкції, виконувалася шляхом вибіркового вимірювання фактичної товщини.

За результатами вимірювань були побудовані робочі карти контролю (168 карт-ферм).

Далі за результатами виконаних вимірювань товщини та проведеного аналізу було визначено, що внаслідок протікання скрізь деформаційні шви дощової води та води, що утворилася внаслідок танення снігу (засніг) на металеві конструкції головних балок, метал кінцевих ділянок ферм, які примикають до деформаційних швів, зазнав локальних, але місцями значних корозійних ушкоджень. За рахунок корозії товщини металу в елементах конструкції, а саме, в нижніх поясах, нижніх горизонтальних ребрах та в нижній стінці головних балок суттєво зменшилася.

(93) Отчет о заводском изготовлении элементов пролетных строений Киевского моста на заводе им. Молотова в г. Криворожье. Киев, Бібл. ИЭС им. Е.О. Патона.

(98) Отчет по теме «Монтажная сварка пролетных строений Киевского городского моста им. Е.О. Патона НАН УСР через р. Днепр. Киев.

Лебедев Л.М., Кирьян В.И. (2013) Шестьдесят лет цельносварному мосту им. Е.О. Патона. Автоматическая сварка, 12, 2-4.

Лебедев О.В., Котлубей Д.О., Шалінський В.В. (2018) Міст ім. Є.О. Патона — нинішній стан та перспективи. Проблеми будівництва та інженерні споруди, 1, 2-9.